



Angepasste Leitkurve Creo2

Angepasste Leitkurve

Die in Creo standardmäßige Darstellung der Wkzg-Berührbahn ist sehr schwer zu erkennen! Hier helfen auch keine anderen Farben, da die Linien viel zu dünn sind;
→ Pfeile in Bild rechts.



So wäre aus unserer Sicht die beste Darstellung für den Fräser. Allerdings sollte aber die Farbe der Schattierung benutzerdefiniert eingestellt werden können, damit sie nicht mit der üblichen Schattierung geschlossener Skizzen verwechselt wird.

